

Restauro degli elementi lapidei in ambiente veneziano

I problemi di conservazione della
pietra d'Istria

Dr. Mario Massimo Cherido















1740















Restauro conservativo delle Procuratie Nuove a Venezia











































LARES



LARES

PIAZZA DI MARCO



PIAZZA DI S. MARCO



VIVA SAN MARCO

VIVA LA



REPÚBLICA

Manutenzione delle facciate lapidee della Scuola Grande dei Carmini a Venezia



Prospetto su Calle de la Scuola





Vista assonometrica della Scuola
Pianta del piano terra della Scuola





























PD 140



LARE 10.7






PROSPETTO SUD-EST - INDIVIDUAZIONE DEI PERNI METALLICI

LEGENDA

- Perni in ferro
- Perni in rame



1m 5m 10m

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE LAPIDEE
DELLA SCUOLA GRANDE DEI CARMINI


Tavola:
Individuazione degli elementi metallici

PROSPETTO SUD - EST

PROSPETTO SUD-OVEST - INDIVIDUAZIONE DEI PERNI METALLICI

LEGENDA

- Perni in ferro
- Perni in rame



MANUTENZIONE DELLE FACCIATE LAPIDEE
DELLA SCUOLA GRANDE DEI CARMINI

Tavola:
Individuazione degli elementi metallici

PROSPETTO SUD - OVEST






















PROSPETTO SUD-EST - INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FESSURAZIONE

LEGENDA

 Punti di fessurazione



MANUTENZIONE DELLE FACCIATE LAPIDEE
DELLA SCUOLA GRANDE DEI CARMINI

Tavola:
Individuazione dei punti di fessurazione

PROSPETTO SUD - EST

PROSPETTO SUD-OVEST - INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FESSURAZIONE

LEGENDA

 Punti di fessurazione



MANUTENZIONE DELLE FACCIATE LAPIDEE
DELLA SCUOLA GRANDE DEI CARMINI

Tavola:
Individuazione dei punti di fessurazione

PROSPETTO SUD - OVEST















































